



## Historial de reparación y calibraciones Válvulas de Seguridad Centro y Sur América

Fecha  
actualización  
Febrero 2019

Año	Mes	Ciente	País	Planta	Caldera(s)	Numero de Válvulas Intervenidas	Servicio (Reparación/ Calibración)	Orden de compra
2015	Abril	Jaguar Energy	Guatemala	Jaguar Energy Gua	2	3	Rep/Cal	SO062
	Junio	Jaguar Energy	Guatemala	Jaguar Energy Gua	2	3	Rep/Cal	SO078
	Septiembre	Duke Energy	Guatemala	Las Palmas II	1 y 2	40	Cal	14787
	Octubre	Jaguar Energy	Guatemala	Jaguar Energy Gua	1	3	Cal	20080
2016	Julio	Adolphus	Perú	EDEGEL	1 y 2	16	Cal	M5001
	Septiembre	Madre Tierra	Guatemala	Madre Tierra	8	3	Rep	11196
	Septiembre	Jaguar Energy	Guatemala	Jaguar Energy Gua	2	3	Rep/Cal	24129
	Septiembre	Madre Tierra	Guatemala	Madre Tierra	8	3	Rep	11196
	Diciembre	Jaguar Energy	Guatemala	Jaguar Energy Gua	1 y 2	10	Cal	24127
2017	Septiembre	Madre Tierra	Guatemala	Madre Tierra	8	3	Rep	11685
	Noviembre	Pantaleón	Guatemala	Ingenio Pantaleón	2,3,4 y 6	16	Cal	4504002070
	Noviembre	Madre Tierra	Guatemala	Madre Tierra	5,6 y 8	3	Cal	11727
	Diciembre	ENERSA	Honduras	ENERSA	1 a 14	14	Cal	20101170
2018	Enero	ROYTEX S.A.	Guatemala	Generadora San Fernando	1	4	Cal	4200000193
	Enero	Pantaleón	Nicaragua	Ingenio Monterosa	5,6 y 7	9	Cal	30321795
	Septiembre	Madre Tierra	Guatemala	Madre Tierra	5,6 y 8	9	Rep	12037
	Noviembre	CASSA	El Salvador	Izalco	5 y 6	6	Cal	4600003973
	Noviembre	Madre Tierra	Guatemala	Madre Tierra	8	3	Cal	12107
2019	Enero	Pantaleón	Guatemala	Ingenio Pantaleón	2,3,4 y 6	16	Cal	040-2018
	Enero	ROYTEX S.A.	Guatemala	Generadora San Fernando	1	8	Cal	500001319/25